



A:	B:	C:	E:	F:
8	8	M3	5	3
8	15	M3		
10	10	M4	7	4
10	15	M4		
13	13	M5orM4		
15	8	M5orM4	10	4
15	10	M5orM4		
15	15	M5orM4		
16	10			
16	15	M5orM4	10	4
18	7.5	M6		
18	8			
20	10	M6	15or18	6
20	15	M6	15or18	6
20	20	M6	15or18	6
20	30	M6	15or18	6
20	35	M6		
20	40	M6	15or18	6
25	10	M6	23	8
25	13	M6	18or23	
25	18			
25	20	M6	23	8
25	25	M6	23	8
25	30	M6	23	8
30	10			
30	15	M8	23	10
30	20	M8	23	10
30	25	M8	23	10
30	30	M8	23	10
30	35	M8	23	10
30	40	M8	23	10
30	50	M8	23	10
32	25	M8	23	10
32	32	M8	23	10
35	25			
35	30	M8	23	
40	20	M8orM10	23or28	10
40	25	M8orM10	23or28	10
40	30	M8orM10	23or28	10
40	40	M8orM10	23or28	10
40	50			
50	15	M10		
50	20	M10	27	12
50	30	M10	27	12
50	40	M10	27	12
50	45	M10	27	12
50	50	M10	27	12
50	60	M10	27	12
60	35	M12	31	14
60	40	M12	31	14
60	45	M12	31	14
60	50	M12	31	14
60	60	M12	31	14
65	35	M12	31	14
65	45	M12	31	14
65	55	M12	31	14
70	25	M12	36	14
70	35	M12	36	14
70	40	M12	36	14
70	45	M12	36	14
70	50	M12	36	14
70	55	M12	36	14
70	60	M12	36	14
75	25	2G12	36	14
75	40	M12	36	14
75	50	M12	36	14
75	60	M12	36	14
80	50	M12	36	14
80	60	M12	36	14
80	70	M12	36	14
80	80	M12	36	14
100	40	M16	40	20
100	45	M16	40	20
100	50	M16	40	20
100	55	M16	40	20
100	60	M16	40	20
100	75	M16	40	20
100	90	M16	40	20
120	60	M20orM24	40	20
150	50	M16	45	20
150	75	M16	45	20



A	B	C	E	M
12	13	6	10	M5
20	15	11	15	M6
20	20	11	15	M6
25	25	16	18	M6
30	25	18	23	M6orM8
30	35	18	23	M6orM8
40	30	27	23	M8



A	B	M		
20	25	M6		
25	19			
25	20			
25	30	M6		
30	35	M6		
40	40	M8		
50	50	M8		

